

FOTOS SUBSOLO E CORTINA DE CONTENÇÃO

EDIFÍCIO ESSENFELDER – SEDE MAUÁ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

DATA DAS FOTOS: maio/2023

Figura 1 - Vão entre cortina de estacas e alvenaria de fechamento



Figura 2 - Vão entre a alvenaria e a cortina de estaca com preenchimento de solo



Figura 3 - Vão entre a alvenaria e a cortina de estaca com preenchimento de solo



Figura 4 - Vão entre a alvenaria e a cortina de estaca com preenchimento de solo



Figura 5 - Erosão do solo entre Estacas da cortina de contenção



Figura 6 - Pilar com manifestação patológica advinda da infiltração e contato com o solo



Figura 7 - Pilar com manifestação patológica advinda da infiltração e contato com o solo



Figura 8 - Pilar com manifestação patológica advinda da infiltração e contato com o solo



Figura 9 - Pilar com manifestação patológica advinda da infiltração e contato com o solo

